


„Kombi-3-Plus“

„Kombi-3-Plus“

Zasilanie



Odciecie - Opróżnienie - Pomiar

Powrót


Spis
Regulacja
Opróżnianie
Pomiar



Odciecie - Opróżnienie - Regulacja

Akcesoria


Adapter pomiarowy

100 mm
(dla 3/8" - 1")150 mm
(dla 1 1/4" - 3")

Nasadka spustowa

Akcesoria

Nasadka spustowa

Regulator membranowy
- patrz odrębna instrukcja

„Kombi-3-Plus“

Strona A

4 - 6
7 - 10
11 - 15

Nastawa - Powrót




Ważne!

2


Montować
zgodnie z
kierunkiem
strzałki

Zamknąć zawór

3



4



Otworzyć zawór

5



6



B

Opróżnianie
Zasilanie i powrót

1




2




Zamknąć zawór

3

Uwaga!


Wstawić nasadkę w pozycji
zamkniętej. Widoczny jest sześciokąt.

4




5

maks. 3 Nm



6



Opróżnianie - zasilanie i powrót

resideo

Braukmann
Kombi-3-Plus

Instrukcja Obsługi i Montażu

7



Otworzyć nasadkę spustową

8



Zamknąć nasadkę spustową.

Pomiar - zasilanie

1




Otworzyć zawór

2




3

Uwaga!




Włożyć nasadkę w pozycji zamkniętej.
Sześciokąt jest widoczny.

4




Podczas dokręcania nasadki przytrzymać pokrętkę pokrętki.

5




Zmienić adapter pomiarowy na 11/4"-3"

6




Przy dokręcaniu adaptera przytrzymać pokrętkę.

7



8



Podłączyć przewody


9



Otworzyć adapter.

Stosując przyrząd pomiarowy VA3502A001 na zakres pomiarowy II przekręcić radełkowany pierścień w lewo do końca aż będzie widoczny czerwony pierścień.

10



11



W przypadku stosowania zakresu I lub innego urządzenia pomiarowego przekręcić pierścienie w prawo do końca.
W tym położeniu adapter działa w ten sam sposób jak w poprzednim przypadku.

Po zakończeniu pomiaru przeprowadzić czynności w odwrotnej kolejności.

12



resideo

Adres: ul. Dąbrowska 33
02-472 Warszawa
wsp. and. resideo.com
hormannfort.resideo.com.pl

© 2017 Resideo Technologia, Inc. All rights reserved. Subject to change. V5800_0616-1-p011022

V5800_0610104-p011022

V5800_0610104-p011022

V5800_0610104-p011022